

CONDUCTEUR MALAXEUR PROJETER ENDUIT

Fiche FAST n° **01-03-14** | (31/10/2012)

Les informations fournies par cette fiche sont indicatives, sans valeur légale et sans caractère obligatoire.

Description de l'activité

Définition : Alimente en enduit sec et en eau le malaxeur (machine à projeter assurant la préparation de l'enduit et son transfert jusqu'à la lance du projeteur (lancier) qui, installé sur l'échafaudage, enduit la façade) ; peut ajouter des pigments minéraux lors du malaxage.

- Travail en équipe avec un ou deux enduiseurs de façade. L'équipe installe le matériel (malaxeur, compresseur, tuyaux, sacs d'enduit) et nettoie le chantier en fin de travaux.
- Il peut participer au montage/démontage ou déplacement des échafaudages.
- Met en route le malaxeur (moteur thermique) après avoir fait les vérifications d'usage et nettoie la machine en fin de poste.
- Alimente le malaxeur en eau et en enduit tout prêt ensaché (25 à 30 kg), constitué de sable silicocalcaire, de ciment de chaux, de pigments minéraux et d'adjuvants, hydrofugeants ou plastifiants.
- Manutentionne ainsi 2 à 5 tonnes par jour ; la hauteur de chargement du malaxeur est variable et peut atteindre 1,40 m.

Exigences

- Attention/ Vigilance
- Mobilité physique : terrain accidenté
- Contrainte Physique : Forte ; Moyenne : Contrainte physique : forte
- Conduite : VUL ; PL ; Engins ; PEMP : Conduite : VL
- Contrainte climatique : Intempérie
- Contrainte posturale : Position Assise Prolongée ; Position Debout Prolongée ; Position Accroupie ; Position Agenouillée ; Bras en Élévation ; Cou Extension Prolongée ; Toute Posture ; Penché en Avant : Contrainte posturale : penché en avant, position debout
- Esprit Sécurité
- Port EPI indispensable : chaussures de sécurité, gants, lunettes, casque, masque
- Travail à la Tâche
- Travail en Equipe
- Gestes répétitifs

Accident du travail

- Emploi de machine dangereuse : malaxeur
- Port manuel de charge : matériel, matériau (sacs enduit)
- Chute de plain-pied, surface glissante : Chute de plain-pied : encombrement, terrain accidenté
- Projection particulaire : poussières
- Risque routier : Déplacements sur différents sites
- Emploi d'outil à main/matériau tranchant/contondant (en manipulant les équipements) :
Emploi d'outil à main/matériau tranchant/contondant : cutter pour ouvrir les sacs
- Chute Hauteur : Chute de hauteur : lors du montage/démontage de l'échafaudage avec les autres membres de l'équipe

Nuisances

- Bruit - Voir la fiche
- Manutentions et postures : Manutentions manuelles de charges - Voir la fiche
- Silice : cristalline : l'enduit sec inclut environ 75% de sable silico-calcaire - Voir la fiche
- Ciments : Poussière de ciment : compose 20% de l'enduit sec - Voir la fiche
- Hypersollicitation des membres : TMP
- Pigments : Pigment peinture (nanoparticules)
- Vibrations main-bras - Voir la fiche

Maladies professionnelles

- Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail [57] "Tableau MP INRS
- Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes [98] "Tableau MP INRS
- Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels [42] "Tableau MP INRS
- Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, des silicates cristallins, du graphite ou de la houille [25] "Tableau MP INRS
- Périonyxis onyxis : atteinte des doigts et des orteils [77] "Tableau MP INRS

Surveillance médicoprofessionnelle

Surveillance médico-professionnelle : se reporter aux nuisances et à leurs fiches FAN éventuelles

Mots-clés

BRUIT, CIMENT, CONDUCTEUR, ECHAFAUDAGE, ENDUIT, FACADE, MANUTENTION, MANUTENTIONS ET POSTURES, MONOXYDE DE CARBONE, POSTURE, POUSSIÈRE, RISQUE CHIMIQUE, SILICE, TMS